

Kontrolnik obrabljenosti verige, profesionalni

1643/4



Uporaba



Profili




[_\(/slo/support/warranty\).](https://uniortools.com/slo/support/warranty)

Atributi izdelka

Kako uporabiti orodje:

- Profesionalni kontrolnik obrabljenosti verige je namenjen natančnemu merjenju obrabe verige. Kolesček kontrolnika nastavimo v izhodiščni položaj, na vrednost 0, merilna zatiča vstavimo med člene verige in z lahkim vrtenjem kolesčka ugotovljamo raztegnjenost verige. Kolesček z manjšo silo privijemo do konca in na merilni skali odčitamo razteg verige v območju od 0 do 1,2 mm. Meritev ponovimo na več odsekih verige. Proizvajalci priporočajo zamenjavo verige, ko se doseže razteg oziroma obraba verige preko 0,5 % ali 0,6 mm na dolžini 10 členov.



L


B

A



		L	B	A	C↓	C↑	
--	---	---	---	---	----	----	---

617170	0 - 1,2	137	25,5	20	119,4	120,6	168
--------	---------	-----	------	----	-------	-------	-----



Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
617170	185	54	28	238

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
617170	1				